



UN MUNDO DE HERRAMIENTAS

RESANADOR

SOLDADURA DE ESTAÑO -
PLOMO

PASTA PARA SOLDAR

CEMENTOS - LIMPIADORES
PARA CPVC



Monarca



www.rsdistribuciones.com

CONTACT
Cementos para CPVC, color amarillo, Contact® 227

>Para tubos y conexiones de CPVC
cédula 40 y cédula 80

>Fraguado **medio**



CÓDIGO	CLAVE	CONTENIDO	DISTRIBUIDOR
81100	Z-22708	60 ml (Tubo)	
81101	Z-22701	120 ml (Bote)	
81102	Z-22702	240 ml (Bote)	
81103	Z-22703	475 ml (Bote)	

CAJA 1

CONTACT
Cementos para PVC sanitario, color transparente, Contact® 202

>Para tubos y conexiones de PVC
cédula 40 y cédula 80

>Fraguado **lento**



CÓDIGO	CLAVE	CONTENIDO	DISTRIBUIDOR
81105	Z-20208	60 ml (Tubo)	
81106	Z-20201	120 ml (Bote)	
81107	Z-20202	240 ml (Bote)	
81108	Z-20203	475 ml (Bote)	

CAJA 1

CONTACT
Cementos para PVC hidráulico, color azul, Contact® 222

>Para tubos y conexiones de PVC
cédula 40 y cédula 80

>Fraguado **muy rápido**



CÓDIGO	CLAVE	CONTENIDO	DISTRIBUIDOR
81111	Z-22208	60 ml (Tubo)	
81112	Z-22201	120 ml (Bote)	
81113	Z-22202	240 ml (Bote)	
81114	Z-22203	475 ml (Bote)	

CAJA 1

CONTACT
Limpiadores para PVC, Contact® 205

>Limpia, suaviza y disuelve las superficies a unir

>Mejora la penetración de los cementos

>Limpia todo tipo de suciedad



CÓDIGO	CLAVE	CONTENIDO	DISTRIBUIDOR
81117	Z-20502	240 ml (Bote)	
81118	Z-20503	475 ml (Bote)	

CAJA 1

FAST 'N FINAL
Resanadores de peso liviano, color blanco, Fast 'N Final®

>Ideal para reparaciones de agujeros, grietas, huecos y abolladuras en paredes, techos y trabajos de madera

>Gran rendimiento y durabilidad

>Secado rápido



CÓDIGO	CLAVE	CONTENIDO	DISTRIBUIDOR
81120	34035	237 ml	
81121	34037	473 ml	

CAJA 12

Monarca
Soldaduras Monarca® Electrónica, carrete 1/4 lb.

>Especial para uso eléctrico industrial y escolar

>Evita la corrosión de componentes electrónicos

>Punto de fusión:
183°C - 190° C



CÓDIGO	CLAVE	DISTRIBUIDOR
81142	MFY46-1186	

MASTER 25

Monarca
Soldaduras Monarca® Sólida 50

>Especial para tubo y conexión de cobre tipo L (alta presión)

>Diámetro de alambre: 3 mm

>Punto de fusión:
183°C - 215° C



CÓDIGO	CLAVE	PRESENTACIÓN	DISTRIBUIDOR
81131	MFY44-0224	Blistér 1 m	
81130	MFY44-0227	Carrete 1/2 lb	
81129	MFY44-0225	Carrete 1 lb	

BLÍSTER 1 / MASTER 25

Monarca
Soldaduras Monarca® Media/Media

>Especial para tubo y conexión de cobre tipo M

>Diámetro de alambre: 3 mm

>Punto de fusión:
183°C - 250° C



CÓDIGO	CLAVE	PRESENTACIÓN	DISTRIBUIDOR
81135	MFY44-0675	Blistér 1 m	
81134	MFY44-0681	Carrete 1/2 lb	
81133	MFY44-0680	Carrete 1 lb	

BLÍSTER 1 / MASTER 25

Monarca
Soldaduras Monarca® 95/5

>Especial para tubo y conexión de cobre tipo L (alta presión)

>Diámetro de alambre: 3 mm

>Punto de fusión:
232°C - 240° C



CÓDIGO	CLAVE	PRESENTACIÓN	DISTRIBUIDOR
81138	MFY44-0422	Blistér 1 m	
81137	MFY44-0421	Carrete 1/2 lb	

BLÍSTER 1 / MASTER 25

PASTAS PARA SOLDAR / KITS SOLDADURA - PASTA

2000
Pastas para soldar, biodegradables, Generación 2000®

>Economiza el consumo de soldadura

>Evita la oxidación

>No tóxica



NOTA: Caducidad de 1 año

CÓDIGO	CLAVE	CONTENIDO	DISTRIBUIDOR
81122	MFY23-0006	60 g	
81123	MFY23-0008	100 g	
81124	MFY23-0011	250 g	

MASTER 25

Monarca
Kits de soldadura Monarca® con pasta Generación 2000®

>Ideal para trabajos caseros que no requieren de mucho producto

CONTENIDO KIT
Soldadura: 100 g
Pasta: 60 g



CÓDIGO	CLAVE	SOLDADURA	DISTRIBUIDOR
81126	MFY24-0001	Sólida 50	
81127	MFY24-0002	Media/Media	
81128	MFY24-0003	95/5	

CAJA 12 / MASTER 30

Monarca
Vitolero de soldadura Monarca® con pasta Generación 2000®, con 50 kits

>Ideal para trabajos caseros que no requieren de mucho producto

CONTENIDO KIT
Soldadura: 30 cm
Pasta: 20 g



CÓDIGO	CLAVE	SOLDADURA	DISTRIBUIDOR
81140	MFY24-0004	Sólida 50	
81141	MFY24-0005	Media/Media	

PIEZA 1 / MASTER 2

CORRECTO MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE SOLDADURA

1. Prepare la tubería. Quite la capa de óxido de cobre tanto de la zona del tubo que se va a introducir como en el accesorio y el interior del propio accesorio.
2. Impregne con pasta para soldar las superficies limpiadas tan pronto como sea posible después de limpiar y monta el accesorio y el tubo.
3. Encienda el soplete y régúlolo hasta que tenga una llama azul.
4. Funda aportando continuamente pequeñas cantidades de soldadura y moviendo el soplete hasta que la soldadura haya "pegado" la unión.
5. Limpie el exceso de soldadura fundida de las superficies calientes con un trapo de algodón limpio y seco.
6. Limpia totalmete la tubería.



La marca RS TOOLS® y su logotipo es marca registrada de RODOLFO SANCHEZ MORENO.

La marca FASTN FINAL® y su logotipo es marca registrada de DAP BRANDS COMPANY.

Las marcas CONTACT®, MONARCA® y GENERACIÓN 2000®, y sus respectivos logotipos son marcas registradas de INDUSTRIAS MEXAR, S.A. DE C.V.

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, RS Distribuciones S.A. de C.V. 2016.